



Reservdelar / Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Partes de recambio / Parti di ricambio

32 01 069	Reservdelssats MLD, Nitril, standard	32 01 069	Spare Part Kit MLD, Nitrile, standard
32 01 069E	Reservdelssats MLD, EPDM	32 01 069E	Spare Part Kit MLD, EPDM
32 01 069V	Reservdelssats MLD, Viton	32 01 069V	Spare Part Kit MLD, Viton
32 01 069	Ersatzteilsatz MLD, Nitril, Standard	32 01 069	Jeu de rechange MLD, Nitrile, standard
32 01 069E	Ersatzteilsatz MLD, EPDM	32 01 069E	Jeu de rechange MLD, EPDM
32 01 069V	Ersatzteilsatz MLD, Viton	32 01 069V	Jeu de rechange MLD, Viton
32 01 069	Kit de juntas MLD, Nitrilo, standard	32 01 069	Kit guarnizioni MLD, Nitrile, standard
32 01 069E	Kit de juntas MLD, EPDM	32 01 069E	Kit guarnizioni MLD, EPDM
32 01 069V	Kit de juntas MLD, Viton	32 01 069V	Kit guarnizioni MLD, Viton

Garanti / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia

PIAB Vakuumpump har 5 års garanti mot fabrikationsfel. Garantien omfattar enbart vakuumpumpen och täcker ej andra kostnader eller fraktkostnader.

Bei Herstellungsfehlern an der PIAB Vakuumpumpe geben wir 5 Jahre Garantie. Andere Kosten, z.B. Versandkosten, werden nicht ersetzt.

La bomba de vacío PIAB tiene una garantía de 5 años contra defectos de fabricación. La garantía es válida para la bomba de vacío solamente sin cubrir gastos extras.

The PIAB Vacuum Pump has a 5 year warranty against manufacturing defects. The warranty is valid for the vacuum pump only and covers no other costs.

La pompe à vide PIAB est sous garantie de 5 ans contre des défauts de fabrication. La garantie est valable uniquement pour la pompe, et ne couvre pas d'autres frais, par exemple les frais d'expédition.

La pompa a vuoto PIAB ha 5 anni di garanzia contro difetti di fabbricazione. La garanzia è valida solo per la pompa a vuoto e non copre altri costi.

PIAB

Vacuum Technique

PIAB AB, Box 4501, S-183 04 Täby, Sweden
Phone Int +46 8 630 25 00, Fax Int +46 8 630 26